









**Protokol o provedeném testování
podle zákona č. 136/2011 Sb.**

Pracoviště ČNB provádějící test	Česká národní banka Sekce 320 Na příkopě 28 115 03 Praha 1
Označení zařízení (sestavy)	Spectral Payout
Hardwarové verze	9.10
Softwarová verze (template)	CZK - 21005

Přihlašující firma (žadatel) název podle obchodního rejstříku	Innovative Technology Ltd. Czech Republic
Adresa sídla firmy ve tvaru: obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	Záhřebská 244/25 120 00 Praha 2
IČ	04864417
DIČ	CZ683790259

Komise pro testování za ČNB	Baran Aleš Pšenička Martin
Přítomní za žadatele	Martin Zych Zdeněk Ambrozek

Přihlášení k testu datum	10.09.2024		
Dodavatel využil demotest	ANO		
Zahájení testování datum	30.09.2024	hodina	10:15
Ukončení testování datum	30.09.2024	hodina	13:00


Základní test						
Test - část 1. podezřelé z 25 ks na orientaci bankovek bylo chybně výtříděno						
5000	2000	1000	500	200	100	orientace
0	0	0	0	0	0	 orientace A
0	0	0	0	0	0	 orientace B
0	0	0	0	0	0	 orientace C
0	0	0	0	0	0	 orientace D
Výsledek testu - část 1.		výše uvedené přihlášené zařízení (sestava)			vyhovělo	
Test - část 2. UPO v Pod. z 25 ks na orientaci bankovek bylo chybně výtříděno						
5000	2000	1000	500	200	100	orientace
0	1	0	0	0	0	 orientace A
0	1	1	0	0	0	 orientace B
0	1	0	0	0	1	 orientace C
0	0	0	2	0	0	 orientace D
0	3	1	2	0	1	všechny orientace
Výsledek testu - část 2.		výše uvedené přihlášené zařízení (sestava)			vyhovělo	
Výsledek základního testu vhodnosti pro další oběh		výše uvedené přihlášené zařízení (sestava)			vyhovělo	

Test vhodnosti pro další oběh I.		ze 100 ks vhodných bankovek bylo chybně vytříděno				
5000	5000 N	2000	1000	500	200	100
X	X	2	0	8	1	1
Test vhodnosti pro další oběh II.		ze 100 ks nevhodných bankovek bylo chybně vytříděno				
5000	5000 N	2000	1000	500	200	100
X	X	4	5	5	5	2
Výsledek testu vhodnosti pro další oběh		výše uvedené přihlášené zařízení (sestava)			vyhovělo	

Backtracking test		z testovací sady bylo chybně zaúčtováno				
5000	2000	1000	500	200	100	
Výsledek backtracking testu		výše uvedené přihlášené zařízení (sestava)				

Konečný výsledek testování		výše uvedené přihlášené zařízení (sestava)			vyhovělo	
----------------------------	--	--	--	--	----------	--

Podpisy za komisi ČNB :



Podpis zástupce přihlašující firmy (žadatele):